



*** COTES ESTIMATIVES (SELON RELEVÉ)**

DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE
 Le désenfumage de la gaine de l'ascenseur doit se faire par le haut, directement à l'air libre. La section utile de l'orifice de désenfumage doit être de 5% de la section de la gaine, mais au maximum 0,16m²

21.03.2014 Ascenseur centré dans le vide de l'escalier

NIVEAUX (n°)		6	REFERENCE:	P 12100099Na	PAGE: 1/6
CAPACITE (Nbre DE PERS.)		3	FINITION CABINE - STRUCTURE - PORTES		
CHARGE NOMINALE (Kg.)		225	CLIENT: DS Atelier d'Architecture SA - Régie Zimmerman SA		
DESSINÉ		21.03.2014	ADRESSE: 9, Rue de Muzy - 1207 GENÈVE		
DATE		JA	Ech. 1/16		
NOM			ASCENSEUR MODELE		
TECAS			GO FLEX		
Entreprise générale d'ascenseurs			VITESSE (m/s)		
Chemin du Pont-du-Centenaire, 109			1		
Plan-Ies-Ouates Tél. (+41) 22 879 05 79 - Fax (+41) 22 879 05 66					